

1595, 23 Septiembre

La Punta

Estaba construída y se ha derrumbado toda con el ciclón que azotó la Habana el 29 y el 30 de Agosto, También se ha caído gran parte de la trincher que va de la Punta a la Fierza.

Lo atribuye Maldonado a la mala calidad de la obra.

(Carta del gob. Juan Maldonado en Wright. II. p. 227-229)

Francisco de Calona los atribuye a que la obra hecha por Antonelli estába mal hecha porque un ingeniero no sirve sino para trazar y no para construir, y siendo extranjero no piensa más que en acumular dinero para marcharse a su país.

(Carta de Calona en Wright, II, p. 225-227)

PATR  
DOCU  
OFICINA  
DE