

4

Relación de los edificios militares propios del Estado que están
a cargo del cuerpo de Ingenieros.

Año 1858

Plazas, puntos, fortificados ó pueblos.-Plaza de la Habana.--Objeto á que estan destinados.-Cuarteles.--Nombres.-De la Fuerza.--Hom- bres.-650.--Observaciones sobre su estado, condiciones y demas cir- cunstancias.--Está situado intramuros lindando con la bahia cerca de la entrada del puerto en el extremo del muelle de Caballeria. Consta de tres partes: 1.^a del cuadro abaluartado llamado antiguamente Castillo de la Fuerza, sobre cuyos terraplenes se formaron los actuales alojamientos: 2.^a de los edificios construidos sobre la muralla y patio interior; y 3.^a de una parte del edificio de tres pisos construidos en estos ultimos años por disposicion del Escom Sr Capitan Gral. D. Jose de la Concha en terrenos del mismo cuar- tel, y del antiguo cuartelillo de Carabineros que habia al fondo, cuyo edificio tiene un frente con salida al muelle independiente del Cuartel, y otro que es el mayor á la calle de O-Reilly pro- longada por disposicion del mismo Escom Sr.: lo destinado al ser- vicio del cuartel del edificio designado, consiste en una parte del piso bajo que ocupa una compañía del Batallon acuartelado en él, quedando la otra que dá al muelle para dependencias de Real Hacienda y en los dos pisos altos que estan divididos en nueve pa- bellones cada uno, los primeros compuestos de cuatro piezas para Gefes y los restantes de solo un salon para Capitanes y subalter- nos: ademas de los pabellones referidos existen tres cuartos en los patios en que tambien se alojan oficiales. Este cuartel y pa- bellones puede considerarse como de los mas saludables de la plaza por su ventilacion y demas condiciones higienicas. Tiene un patio de regular extension á la entrada, otro en los fosos del lado del

E. del cuadro abaluartado y un gran desahogo sobre todo el terraplen y esplanadas de la batería del mar anexa al cuartel; tiene cocinas bien capaces aunque no libremente ventiladas por hallarse en un extremo del foso; los escusados de la tropa situados sobre la muralla desaguan directamente en el mar y tiene caja de agua del acueducto en el primer patio. Respecto á sus fabricas excepto la de los pabellones, un pequeño trozo al lado de la prevencion y el emberjado del frente pral, las demas que corresponden hoy al cuartel son muy antiguas y se hallan en regular estado á beneficio de los muchos reparos, que de pocos años á esta parte se han ejecutado, renovando los puentes de comunicacion con el cuadro abaluartado y con la batería de mar, asegurando las cubiertas de las cuadras de la tropa, recorriendo los tejados, reparando los pisos, puertas y ventanas, teniendo que renovar aun muchas de estas ultimas y el arreglo completo de las tablas de equipo y armeros segun el nuevo modelo. Para fijar la capacidad en circunstancias extraordinarias, se ha tenido presente que podría tomarse la cuadra alta fronteriza á los pabellones ocupada hoy por los asistentes de los Sres. Gefes y Oficiales, y una parte de los calabozos que tienen sobrada extension para la fuerza de un batallon, y pudieran utilizarse mejor si se abricaran grandes ventanas al foso, como ya tiene uno de ellos. Se consideran para el minimun de camas cuatro y medio pies de frente por el mismo fondo.

(Archivo Nacional, Bienes del Estado, leg. 40 núm. 22)



PATRIMONIO
DOCUMENTAL

OFICINA DEL HISTORIADOR
DE LA HABANA